

Hanke-
johtaminen

Rakennustyön
valvonta

Turvallisuus-
koordinointi

Kosteuden-
hallinta-
koordinointi

LVIA-työn
valvonta

Sähkötyön
valvonta

MALMIN SAIRAALA



Malmin sairaalan peruskorjaus. Sairaalakäytössä olevat ensimmäiset rakennukset ovat alun perin rakennettu v. 1930.

Sairaalan tiloissa toimii ympärivuorokautinen HUS päivystyspoliklinikka.

Osoite:

Talvelantie 6, 00700 Helsinki

Tilaaja:

Helsingin kaupunki

Laajuus:

29 000 brm²

Aikataulu:

2018 – 2020

Hanke-
johtaminen

Turvallisuus-
koordinointi

Rakennustyön-
valvonta


Takuuaika

LVIA-työn-
valvonta

Sähkötöiden-
valvonta

Käyttäjävuo-
ro-
puhelu

PÄIVÄKOTI NEULANEN



Päiväkoti Neulasen uudisrakennus.

Hankkeessa purettiin kaksi rakennusta ja osa yhdestä rakennuksesta uudispuurakennuksen tieltä. Väistötilat rakennettiin samalle tontille. Urakkamuotona jaettu urakka.

Osoite:

Neulapadontie 6, 00920 Helsinki

Tilaaaja:

Helsingin kaupunki


Laajuus:

Uudisrakennus 2 800 brm²,

Puretut rakennukset 2 000 brm²

Aikataulu:

Rakennusaika 2018 – 2019



KLAUKKALAN PUUSEPÄNMÄEN PALVELUKOTI



**Valvontakonsultit Oy:n
projektinjohtopalveluna (PJP)
toteutettu palvelutalo Nurmijärvellä.**

**Uudisrakennushanke, jossa
huomiota kiinnitettiin rakennuksen
esteettömyyteen ja tulevien
asiakkaiden tarpeisiin.**

Hanke toteutui tavoiteaikataulussa.

Osoite: Viertolantie 5, 01800 Klaukkala

Tilaja: Bonava

Laajuus: 2 300 m²/ 57 huoneistoa.

Rakennusaika: 2016 - 2017